# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-001444

(43) Date of publication of application: 07.01.1997

(51)Int.CI.

B230 17/09 G05B 19/18 G05B 19/4062 G05B 19/4065

Best Available Copy

(21)Application number : 07-171511 (22)Date of filing : 14.06.1995 (71)Applicant:

HITACHI SEIKI CO LTD

(72)Inventor: NA


NAGASHIMA SATOSHI

# (54) METHOD AND APPARATUS FOR MONITORING CUTTING LOAD CONDITION IN MACHINE TOOL

### (57)Abstract:

PURPOSE: To discriminate between whether or not actual cutting load is lowered below a no-load set value by the normal cutting and whether or not it is lowered by the generation of the abnormal cutting condition according to the size of time dependent change rate in the lowering of the actual cutting load and a no-load detecting time under the condition of the actual cutting load lowered below the no-load set value.

CONSTITUTION: A cutting load condition monitor 10 is provided with a cutting load/no- load size judging section 40 to judge whether or not the actual cutting load outputted from an actual cutting load reading section 30 is smaller than the no-load set value, a time dependent lowering change rate size judging section 41 to judge the size of time dependent change rate in the lowering of the actual cutting load and a no-load time judging section 42 to judge whether or not a no-load detecting time in which the actual cutting load is below the no-load set value is longer than a predetermined time. Then normal cutting condition and abnormal cutting condition are discriminated on the basis of the respective judging results of these judging sections 40, 41, 42 to output a signal from a calculating section 44 to an alarm outputting section 43 in the case of the abnormal cutting condition.



## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

# (12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平 9 - 1 4 4 4

(43) 公開日 平成9年(1997) 1月7日


<del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </del>							(43)公用口	十八八十(1	997)1月7日
(51) Int. C 1.6		識別記 <del>号</del>	庁内整理	番号	FI			技	術表示箇所
B 2 3 Q	17/09				B 2 3 Q	17/09	Α	_	
G 0 5 B	19/18				G 0 5 B	19/18	W	T	
	19/4062						X		
	19/4065					19/405	L		
	審査請求	未請求 請求	対項の数7	FD			(全9頁	)	
(21)出願番号	特原	頭平7-171511			(71)出願人				
(22) 出願日	77. F	<b>戊7年 (1995) 6月</b>	<del>.</del> 140				機株式会社	715ELL	
<b>(22)山</b> 麻貝山	7-12	火14-(1993)0万	114口		(72) 発明者		我孫子市我孫 略	计1街地	
					(14) 元仍在		心 我孫子市我孫	三十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	日立精機株
						式会社			
					(74)代理人		宮地 暖人		

# (54) 【発明の名称】工作機械における切削負荷状態の監視方法及びその装置

# (57)【要約】

【目的】 実切削負荷が無負荷設定値より下がった場合に、これが正常な切削によるものかチッピングなど異常な切削状態の発生によるものかの判別をすることができる工作機械における切削負荷状態の監視方法及びその装置を提供する。

【構成】 工作機械における実切削負荷が無負荷設定値より下がった場合に、前記実切削負荷の下降経時変化率の大小と、前記実切削負荷が無負荷設定値以下の状態になる無負荷検出時間とにより、正常な切削状態と異常な切削状態とを判別する。



# 【特許請求の範囲】

【請求項1】 工作機械における実切削負荷が無負荷設定値より下がった場合に、前記実切削負荷の下降経時変化率の大小と、前記実切削負荷が無負荷設定値以下の状態になる無負荷検出時間とにより、正常な切削状態と異常な切削状態とを判別することを特徴とする工作機械における切削負荷状態の監視方法。

【請求項2】 工作機械における実切削負荷が無負荷設定値より小さい場合に、監視中に前記実切削負荷が前記無負荷設定値を越えたことがあるか否かと、前記実切削負荷の下降経時変化率の大小と、前記実切削負荷が無負荷設定値以下の状態になる無負荷検出時間とにより、正常な切削状態と異常な切削状態とを判別することを特徴とする工作機械における切削負荷状態の監視方法。

【請求項3】 前記実切削負荷の下降経時変化の傾き と、記憶部に予め記憶され且つ実切削負荷基準値に対応 する所定の基準傾きとを比較することにより、前記下降 経時変化率の大小を判断することを特徴とする請求項1 又は2に記載の工作機械における切削負荷状態の監視方 法。

【請求項4】 前記実切削負荷の下降経時変化の傾きと、前記実切削負荷が前記無負荷設定値以下になる直前の実切削負荷平均値に基づく下降経時変化の基準傾きとを比較することにより、前記下降経時変化率の大小を判断することを特徴とする請求項1又は2に記載の工作機械における切削負荷状態の監視方法。

【請求項5】 工作機械における実切削負荷を算出して 読込む実切削負荷読込み部と、

この実切削負荷読込み部から出力される前記実切削負荷 が所定の無負荷設定値より小さいか否かを判定する切削 負荷無負荷大小判定部と、

前記実切削負荷の下降経時変化率の大小を判定する下降経時変化率大小判定部と、

前記実切削負荷が前記無負荷設定値以下の状態になる無 負荷検出時間が所定の設定時間より長いか否かを判定す る無負荷時間判定部と、

前記3つの判定部の各判定結果に基づいて正常な切削状態と異常な切削状態とを判別してアラーム出力部に信号を出力する演算部とを備えたことを特徴とする工作機械における切削負荷状態監視装置。

【請求項6】 前記切削負荷無負荷大小判定部は、監視中に前記実切削負荷が前記無負荷設定値を越えたことがあるか否かの判定も行うことを特徴とする請求項5に記載の工作機械における切削負荷状態監視装置。

【請求項7】 前記下降経時変化率大小判定部は、 前記実切削負荷の下降経時変化の傾きを計算する実切削 負荷傾き計算部と、

基準傾きを計算する基準傾き計算部と、

前記実切削負荷傾き計算部により算出された下降経時変 化の傾きと前記基準傾き計算部により算出された前記基 50

準傾きとを比較する傾き大小判定部とを備えたことを特 徴とする請求項5又は6に記載の工作機械における切削 負荷状態監視装置。

## 【発明の詳細な説明】

### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、数値制御(NC)旋盤など工作機械における切削負荷状態を監視する監視方法及びその装置に関する。

## [0002]

【従来の技術】NC旋盤、マシニングセンタなど工作機械の数値制御装置(以下、NC装置と記載)は、各種加工を行うためのNCプログラムを加工プログラムメモリに記憶させておき、加工作業を行う場合には必要なNCプログラムをこの加工プログラムメモリから呼び出して加工動作を制御する。NC旋盤の主軸にチャッキングされたワーク(工作物)を刃物台に取付けられた工具で切削する加工動作中には、ワーク及び主軸を駆動する主軸モータと、刃物台を送り軸を介して駆動する送り軸用サーボモータに、それぞれ切削負荷がかかる。これらの切削負荷をそれぞれ検出して、NC旋盤における切削負荷状態を監視している。

【0003】切削負荷状態を監視する場合に、切削負荷状態が無負荷の状態になっているか否かの判断の基準として、無負荷設定値を予め設定しておく場合がある。正常な状態で工具がワークを常に切削し続けている時には、実切削負荷が無負荷設定値より下がることはない。

【0004】ところが、切削中に工具の切れ刃にチッピング等が生じる場合や、ワーク又は工具の種類を間違えて取付けたり、ワークや工具が取付けられていない等取付けまスが生じることがある。このようなことが発生すると、実切削負荷が無負荷設定値より下がったり、監視区間中に実切削負荷が無負荷設定値を越えない状態が続くことになる。ところで、NC旋盤により鉄道車両用の車輪等を切削する場合には、一つの車輪(ワーク)に対して切り込み量を変えながら複数回切削するので、切り込み量が殆ど零になる時がある。このような切削では、正常な切削を行っているにも拘らず、実切削負荷が無負荷設定値とほば等しくなる。

# [0005]

40 【発明が解決しようとする課題】このように、実切削負荷が無負荷設定値より下がった場合の原因には、切り込み量が小さい正常な切削によるものと、工具の切れ刃のチッピングなど異常な切削状態の発生によるものとがある。特に、NC旋盤により車輪を切削する場合には、実切削負荷が切削監視区間内で無負荷設定値を越えない切削があった場合に異常な切削状態の発生と判断して直ちに無負荷のアラームを出すと、正常な切削にも拘らず機械の停止等の事態に至る。かかる事態を防止するために、実切削負荷の急下降によるアラームは出力せずに、50 取付けミスの場合にのみアラームを出力すれば、工具の

チッピング等の異常切削状態の発生を検出することができなくなってしまう。このように、従来の切削負荷状態の監視方法では、前記正常な切削状態とチッピングなど 異常な切削状態の発生との判別をすることができなかった。

【0006】特開平3-178752号公報には、工具 負荷監視制御方式に関する技術が開示されているが、こ のものは、切削監視区間の判別を行う技術であり、切削 負荷状態のうち無負荷状態が正常な切削状態か異常な切 削状態の発生によるものかを判別する技術とは異なるも のである。

【0007】本発明は、斯かる課題を解決するためになされたもので、実切削負荷が無負荷設定値より下がった場合に、これが正常な切削によるものかチッピングなど異常な切削状態の発生によるものかの判別をすることができる工作機械における切削負荷状態の監視方法及びその装置を提供することを目的とする。

#### [00008]

【課題を解決するための手段】上述の目的を達成するため、本発明に係る工作機械における切削負荷状態の監視 20 方法は、工作機械における実切削負荷が無負荷設定値より下がった場合に、前記実切削負荷の下降経時変化率の大小と、前記実切削負荷が無負荷設定値以下の状態になる無負荷検出時間とにより、正常な切削状態と異常な切削状態とを判別している。

【0009】また、工作機械における実切削負荷が無負荷設定値より小さい場合に、監視中に前記実切削負荷が前記無負荷設定値を越えたことがあるか否かと、前記実切削負荷の下降経時変化率の大小と、前記実切削負荷が無負荷設定値以下の状態になる無負荷検出時間とにより、正常な切削状態と異常な切削状態とを判別することが好ましい。

【0010】なお、前記実切削負荷の下降経時変化の傾きと、記憶部に予め記憶され且つ実切削負荷基準値に対応する所定の基準傾きとを比較することにより、前記下降経時変化率の大小を判断してもよい。または、これに代えて、前記実切削負荷の下降経時変化の傾きと、前記実切削負荷が前記無負荷設定値以下になる直前の実切削負荷平均値に基づく下降経時変化の基準傾きとを比較することにより、前記下降経時変化率の大小を判断してもよい。

【0011】前記監視方法を実現するための本発明に係る切削負荷状態監視装置は、工作機械における実切削負荷を算出して読込む実切削負荷読込み部と、この実切削負荷読込み部から出力される前記実切削負荷が所定の無負荷設定値より小さいか否かを判定する切削負荷無負荷大小判定部と、前記実切削負荷の下降経時変化率の大小を判定する下降経時変化率大小判定部と、前記実切削負荷が前記無負荷設定値以下の状態になる無負荷検出時間が所定の設定時間より長いか否かを判定する無負荷時間 50

判定部と、前記3つの判定部の各判定結果に基づいて正常な切削状態と異常な切削状態とを判別してアラーム出力部に信号を出力する演算部とを備えている。なお、前記切削負荷無負荷大小判定部は、監視中に前記実切削負荷が前記無負荷設定値を越えたことがあるか否かの判定

【0012】また、好ましい一態様として、前記下降経時変化率大小判定部は、前記実切削負荷の下降経時変化の傾きを計算する実切削負荷傾き計算部と、基準傾きを計算する基準傾き計算部と、前記実切削負荷傾き計算部により算出された下降経時変化の傾きと前記基準傾き計算部により算出された前記基準傾きとを比較する傾き大小判定部とを備えている。

#### $[0\ 0\ 1\ 3]$

も行うことが好ましい。

【作用】前述のように、車輪などワークに対して切り込み量を変えて切削をする途中で切り込み量がほぼ零になる場合には、これは正常な切削である。このような場合には実切削負荷は通常ゆっくりと下降するので、その下降経時変化率は小さくなり、下降経時変化の傾きも小さい。

【0014】これに対して、切削途中でチッピングなど 異常が発生すると、実切削負荷は急激に下降する。その ため、下降経時変化率は大きくなってその下降経時変化 の傾きも大きくなり、且つ実切削負荷が無負荷設定値以 下になる状態が長い時間続くことになる。そこで、前記 下降経時変化の傾きの大小と前記無負荷検出時間とによ り、現在正常な状態で切削が行われているか異常状態が 発生したかの判別をしている。

# [0015]

【実施例】以下、本発明の一実施例を図1乃至図7を参照して説明する。

【0016】図1は切削状態を示すワークの部分断面図である。本実施例では、ワーク1が例えば鉄道車両用の車輪の場合に、これをNC工作機械としてのNC旋盤により切削加工する場合について説明する。通常、NC旋盤はワーク1に対して切り込み量を変えて複数回切削する。例えば、車輪の加工の場合には軌跡2に従って1回目の切削をし、次いで軌跡3に従って2回目の切削をする。この時、加工部分4で両軌跡2,3がほぼ接している場合には、この加工部分4では2回目の切削における切り込み量は殆ど零か例えば1[mm]未満になる。したがって、2回目の切削時に加工部分4を切削している間は、実切削負荷が無負荷設定値とほぼ等しくなる。

【0017】図2は実切削負荷と時間との関係を示すグラフである。図中、符号B, Cは、それぞれ実切削負荷の基準値及び無負荷設定値を示している。なお、基準値Bは、実切削負荷の値を平均することにより算出される。無負荷設定値Cは、無負荷状態で主軸が回転した場合、及び刃物台、送り軸等が移動した場合の、主軸モータ及び送り軸用サーボモータの負荷に基づいて決められ

る。軌跡2に従う1回目の切削の実切削負荷は曲線5で 表され、軌跡3に従う2回目の切削時の実切削負荷は曲 線6により表されている。即ち、曲線5,6は正常な切 削が行われている場合を示している。曲線6で示す2回 目の切削では、加工部分4で切り込み量がほぼ零になる 無負荷部分があり、実切削負荷が無負荷設定値Cより下 がった範囲 Dが加工部分 4 の切削にほぼ対応している。

【0018】曲線7は、基準値Bに沿って正常な切削が 行われている途中で、何らかの原因で瞬間的に実切削負 荷が無負荷設定値Cより下がったが直ちに基準値Bに回 10 復した場合を示しているので、この場合は正常な切削と 判断して無負荷アラームを出力しない方が望ましい。曲 線8は、切削中に工具の切れ刃にチッピングが生じて実 切削負荷が無負荷設定値Cより下がった場合を示してい る。線9は、工具又はワークの取付けミスにより、実切 削負荷が無負荷設定値C以下の状態で続いている場合を 示している。前記取付けミスとしては、工具又はワーク の種類を間違った場合,工具又はワークが取付けられて いない場合、NCプログラムにプログラミングミス、選 択ミス等の間違いがある場合等がある。

【0019】図3は本発明に係る切削負荷状態監視装置 のブロック図、図4は前記切削負荷状態監視装置の概略 構成図、図5は本発明に係る切削負荷状態の監視方法を 示すフローチャートである。図3に示すように、切削負 荷状態監視装置10の制御部において、CPU(中央処 理装置)20にはバスライン21が接続されている。バ スライン21には、切削負荷状態監視のプログラムを記 **憶しているプログラムメモリ22と、演算データを記憶** するRAM23と、パラメータなどデータを記憶するパ ラメータメモリ24と、切削に使用される工具の状態を 記憶する工具状態メモリ25と、切削負荷状態を監視す るために演算処理する切削監視部26とが接続されてい る。

【0020】また、キーボード27から入力されたデー タ,及びバスライン21を介して入力されたデータを表 示するためのCRT28と、監視条件を設定してパラメ ータメモリ24に記憶させるための監視条件設定部29 と、実切削負荷読込み部30とが、バスライン21に接 続されている。監視条件設定部29では、監視のための 測定時間,判定時間T,T,,所定の設定時間T。,実 40 出時間が、所定の設定時間より長い。 切削負荷の基準値B,無負荷設定値Cなど監視条件が設 定される。実切削負荷読込み部30は、ワーク1が取付 けられた主軸を駆動する主軸モータ, 主軸に対して主軸 軸線方向(Z軸方向)及び主軸軸線と直交する方向(X 軸方向)に相対移動する工具が取付けられた刃物台を駆 動する送り軸用サーボモータの負荷電流を検知し、これ をA/D変換することにより実切削負荷を算出して読込 んでいる。そして、この切削負荷状態監視装置 1 0 は C PU20により統括制御される。

10は、工作機械における実切削負荷を算出して読込む 実切削負荷読込み部30と、この実切削負荷読込み部3 0 から出力される実切削負荷が所定の無負荷設定値Cよ り小さいか否かを判定する切削負荷無負荷大小判定部 4 0と、実切削負荷の下降経時変化率の大小を判定する下 **降経時変化率大小判定部41と、実切削負荷が無負荷設** 定値C以下の状態になる無負荷検出時間が所定の設定時 間より長いか否かを判定する無負荷時間判定部42と、 前記3つの判定部40,41,42の各判定結果に基づ いて正常な切削状態と異常な切削状態とを判別してアラ ーム出力部43に信号を出力する演算部44とを備えて

【0022】図3,図4に示すように、判定部40,4 1,42と演算部44とアラーム出力部43は、切削監 視部26に含まれている。なお、CPU20が演算部4 4を兼ねる場合でもよい。下降経時変化率大小判定部4 1は、実切削負荷の下降経時変化の傾きを計算する実切 削負荷傾き計算部45と、基準傾きを計算する基準傾き 計算部46と、実切削負荷傾き計算部45により算出さ 20 れた下降経時変化の傾きと基準傾き計算部46により算 出された基準傾きとを比較する傾き大小判定部47とを 備えている。

【0023】次に、切削負荷状態を監視する方法につい て説明する。図6及び図7は、本発明の監視方法の一実 施例及び他の実施例をそれぞれ示すグラフである。

【0024】本発明の切削負荷状態の監視方法は、工作 機械(NC旋盤)における実切削負荷が、パラメータメ モリ24に記憶されている無負荷設定値Cより下がった 場合に、実切削負荷の下降経時変化率の大小と、実切削 負荷が無負荷設定値以下の状態になる無負荷検出時間と により、正常な切削状態と異常な切削状態との判別を行 っている。また、切削負荷無負荷大小判定部40は、監 視中に実切削負荷が無負荷設定値Cを越えたことがある か否かについても判断する場合がある。

【0025】具体的には、下記の条件①乃至③を判別 し、工具のチッピング等を検出し、無負荷アラームの出 力を行う。

①実切削負荷の下降経時変化率が大。

②実切削負荷が無負荷設定値以下の状態になる無負荷検

③監視区間中に実切削負荷が無負荷設定値を越えたこと がある。

【0026】下降経時変化率大小判定部41は、図6に 示すように、実切削負荷の下降経時変化の傾きS」,S 1aと、記憶部であるパラメータメモリ24に予め記憶さ れ且つ実切削負荷の基準値Bに対応する所定の基準傾き S2とを比較することにより、下降経時変化率の大小を 判断している。下降経時変化率の大小を判定する判定時 間丁は、主軸の回転数の指令と主軸オーバーライドの指 【0021】図4に示すように、切削負荷状態監視装置 50 令とにより主軸回転数を算出し、主軸の一回転に必要な

時間の算出値に、パラメータメモリ24に予め記憶されているパラメータデータ(係数)を乗算して求めている。もちろん、主軸の一回転に必要な時間の算出値を判定時間Tにしてもよい。

【0027】図6の傾き $S_1$ は、曲線8(図2)に示された傾きに基づくものであり、チッピングによる異常な切削状態の発生を示している。実切削負荷傾き計算部45は、実切削負荷読込み部30から入力する実切削負荷に基づいて、傾き $S_1$ を計算する。傾き大小判定部47は、この傾き $S_1$ と所定の基準傾き $S_2$ の大小を判定するために、基準傾き計算部46及び実切削負荷傾き計算部45からそれぞれ入力する信号に基づいて、基準傾き $S_2$ を含む三角形b,c,dの面積Gとを比較している。基準傾き計算部46は、実切削負荷基準値Bを判定時間Tで除した次式により、この場合の基準傾き $S_2$ を算出する。

基準傾きS<sub>2</sub> = 実切削負荷基準値B/判定時間T そして、面積がG>Fであれば傾きがS<sub>1</sub> > S<sub>2</sub> となっ て、実切削負荷の下降経時変化率が大きいので、傾き大 20 小判定部47は、実切削負荷が急下降したと判定する。

【0028】これとは逆に、曲線6(図2)に示す正常な切削の場合には、図6の破線で示す傾き $S_{1a}$ を含む三角形b, c,  $d_1$ の面積 $G_a$ と、面積Fを比較する。そして、面積が $G_a$ <Fの場合には傾きは $S_{1a}$ < $S_2$ となり、下降経時変化率は小になるので、傾き大小判定部47は、実切削負荷がゆっくりと下降したと判定する。

【0029】図7の場合に、傾き大小判定部47は、実切削負荷の下降経時変化の傾きS1と、実切削負荷が無負荷設定値C以下になる直前の実切削負荷平均値B1に基づく下降経時変化の基準傾きS3とを比較することにより、下降経時変化率の大小を判断している。したがって、基準傾き計算部46により計算されるこの基準傾きS3の値は常に更新されている。この場合の基準傾きS3の値は常に更新されている。この場合の基準傾きS3の値は常に更新されている。この場合の基準傾きS3により算出される。図7中の判定時間Tnで除した次式により算出される。図7中の判定時間Tnは、主軸一回転の時間から、又は主軸一回転の時間に所定のパラメータデータ(係数)を乗算した時間から、求めている。

基準傾き S<sub>3</sub> = 直前の実切削負荷平均値 B<sub>1</sub> /判定時間 T<sub>n</sub>

【0030】そして、図6と同様にして、基準傾き $S_3$ を含む三角形b, c, dの面積Hと、実切削負荷の下降経時変化の傾き $S_1$ を含む三角形b, c, eの面積Iとを比較することにより、傾き $S_3$ ,  $S_1$ を比較している。図7に示す傾き $S_1$  は、曲線G(図2)に示す正常な切削に基づくものである。この場合には、面積はH> I なので、傾きは $S_1$  <  $S_3$  となるので、実切削負荷の下降経時変化率は小となり、急下降とは判定しない。図

7では直前のデータに基づいて基準傾き S<sub>3</sub>を演算しているので、実切削負荷に変動がある場合に正確に監視できることになり好ましい。

【0031】次に、図5のフローチャートを参照して切削負荷状態を監視する手順について説明する。切削負荷状態監視用のプログラムはプログラムメモリ22に記憶されており、監視条件はキーボード27から入力されて、監視条件設定部29で設定される。

【0032】まず最初に、切削監視部26は、実切削負 荷のバッファリングを行う(ステップ101)。次に、 実切削負荷読込み部30により実切削負荷を読込んで、 実切削負荷が、監視条件設定部 2 9 で設定された無負荷 設定値Cより下がったか否かを、切削負荷無負荷大小判 定部40により判別する(ステップ102)。曲線5に 示すように、実切削負荷の方が無負荷設定値Cより常に 大きい場合には、条件①. ②に該当しないので、正常な 切削がなされているものとしてステップ101に戻る。 一方、実切削負荷が無負荷設定値Cより小さい場合に は、監視区間中に実切削負荷が無負荷設定値Cを越えた ことがあるか否か,即ち条件③を判断する(ステップ] 03)。一度でも越えたことがあれば、ステップ104 に移行する。次に、実切削負荷傾き計算部 4 5 は、実切 削負荷の下降経時変化の傾き S1, S1a(図6,図7) を計算する(ステップ104)。

【0033】次いで、基準傾き計算部46は、実切削負荷基準値Bに対応する所定の基準傾き $S_2$ (図6)を計算する。この計算結果 $S_2$ をパラメータメモリ24に一旦記憶しておくのが好ましい。一方、基準傾き計算部46は、この計算に代えて、図7に示すように、実切削負荷が無負荷設定値C以下になる直前の実切削負荷平均値B1に基づく下降経時変化の基準傾き $S_3$ を計算してもよい(ステップ105)。なお、例えば同種の多数のワークを切削する場合には基準値Bもほぼ一定になる。したがって、基準値Bや実切削負荷平均値B1に拘らず、そのワークに関する基準傾き $S_2$ の値を一定値にしてパラメータメモリ24に予め記憶しておいてもよく、この場合にはステップ105の計算が省略できる。

【0034】次に、傾き大小判定部47は、実切削負荷傾き計算部45と、基準傾き計算部46又はパラメータ 40 メモリ24からの出力により、実切削負荷の下降経時変化の傾きS<sub>1</sub>(又はS<sub>1a</sub>)と基準傾きS<sub>2</sub>(又はS<sub>3</sub>)とを比較して、条件①を判断する(ステップ106)。傾きがS<sub>1</sub>(又はS<sub>1a</sub>)<S<sub>2</sub>(又はS<sub>3</sub>)の場合には条件①に該当しないので、ステップ101に戻る。

【0035】ステップ106において傾きがS1(又はS1a)>S2(又はS3)と判断された場合は、無負荷時間判定部42は、実切削負荷読込み部30から出力される実切削負荷が無負荷設定値C以下の状態になる無負荷検出時間T3が、パラメータメモリ24に予め記憶された所定の設定時間Toより長いか否か、即ち条件②を

T.

判断する(ステップ 107)。時間が $T_3$  <  $T_0$  の場合には、曲線7に示すように、何らかの理由により瞬間的に実切削負荷が変動して無負荷設定値C より下がったが、その後直ぐに正常な切削の状態に戻っている。したがって、演算部 44 は、条件 $\mathbb{Q}$ には該当するが条件 $\mathbb{Q}$ に該当しないので正常な切削と判断して、無負荷アラームを出さないでステップ 101 に戻る。

【0036】ステップ107で時間がT<sub>3</sub>>T<sub>0</sub>の場合には、条件①、②、③に該当する曲線8に示すようなチッピング等が生じたと推定される。したがって、この場合には、演算部44は、切削状態に異常が発生したと判断して、アラーム出力部43に無負荷アラームを出力して、CRT28にその旨表示するとともに、NC装置48を介してNC旋盤の送り軸サーボモータに続いて主軸モータを停止させる(ステップ108)。

【0037】ステップ103において、切削負荷無負荷大小判定部40が、監視区間中に実切削負荷が無負荷設定値Cを越えたことがないと判断した場合にはステップ109に移行し、切削監視区間が終了したか否かを判断する。切削監視区間が終了していた場合には、図2の線209に示したような工具又はワークの取付けミス、NCプログラムのプログラミングミス、選択ミス等が生じたと推定できる。即ち、この場合にも、演算部44はアラーム出力部43を介して無負荷アラームを出力し(ステップ110)、CRT28に表示するとともに、NC装置48により工作機械をアラーム状態にし停止させる。これにより、切削負荷状態を監視する手順を終了するが、この一連の手順を、例えば100[msec]毎に実行するのが好ましい。

【0038】実切削負荷が無負荷設定値Cより下がった 30 場合に常に無負荷アラームを出力すれば、通常の切削を示す曲線5以外の曲線の場合にはすべてアラームが出力されてしまう。すると、曲線6,7のように正常な切削を行っている場合に不都合であるとともに、曲線8,線9に示すような異常の発生の区別が付かない。

【0039】これに対して、本発明では、実切削負荷の下降経時変化率の大小と無負荷検出時間とにより、正常な切削状態と異常な切削状態との区別を確実に行うことができる。また、実切削負荷が無負荷設定値Cより小さい場合に、監視区間中に実切削負荷が無負荷設定値Cを 40越えたことがあるか否かを判断することにより、線9に示すような取付けミスの場合を確実に判別できる。

【0040】従来は、線9に示す如く監視区間全域で実切削負荷が無負荷設定値C以下の状態が続く場合にのみ無負荷アラームを出力していた。そのため、チッピングなど異常が発生した場合の検出ができなかった。これに対して、本発明によれば、切削加工開始後、実切削負荷が無負荷設定値より下がった場合に、これが正常な切削によるものか異常な切削状態の発生によるものかの判別を行うことができ、無負荷検知を確実に行うことができ 50

る。

【0041】前述の車輪の切削のように、殆ど無負荷状態にほぼ等しい切削状態が途中に存在するようなワークの加工では、正常な切削による切り込み量ほぼ零の時の実切削負荷の変動はゆっくりと生じるのに対して、切削の途中でチッピングが生じると実切削負荷は急激に下降する。本発明では、このような、切削の途中で実切削負荷が殆ど零になるように変化する加工を行う場合に、実切削負荷の変動の差を下降経時変化率の大小により判別した。したがって、実切削負荷が無負荷設定値より下がったのが正常な切削によるものか異常な切削状態の発生によるものかの判別を確実且つ正確に行うことができる。

10

【0042】このように、切削負荷状態の正確な監視ができるので、工場が自動化されて昼夜間の無人運転がなされる場合でも対応できる。この実施例では、刃物台がX軸方向、Z軸方向に移動するNC旋盤で説明を行っているが、どちらか一方又は両方の軸方向主軸台が移動するNC旋盤であってもよい。また、刃物台に回転工具主軸を有する場合には、回転主軸モータの負荷状態を監視してもよい。さらに、NC旋盤の他に、マシニングセンタ,ターニングセンタ等の工作機械であってもよい。なお、各図中同一符号は同一又は相当部分を示す。

# [0043]

【発明の効果】本発明は、上述のように構成したので、 実切削負荷が無負荷設定値より下がった場合に、これが 正常な切削によるものかチッピングなど異常な切削状態 の発生によるものかの判別をすることができる。

# 【図面の簡単な説明】

【図1】図1乃至図7は本発明を説明するための図で、 図1は切削状態を示すワークの部分断面図である。

【図2】実切削負荷と時間との関係を示すグラフである。

- 【図3】切削負荷状態監視装置のブロック図である。
- 【図4】切削負荷状態監視装置の概略構成図である。
- 【図5】本発明に係る切削負荷状態の監視方法を示すフローチャートである。
- 【図6】本発明の監視方法の一実施例を示すグラフである。
- 40 【図7】本発明の監視方法の他の実施例を示すグラフである。

# 【符号の説明】

- 24 パラメータメモリ (記憶部)
- 30 実切削負荷読込み部
- 40 切削負荷無負荷大小判定部
- 4 1 下降経時変化率大小判定部
- 4 2 無負荷時間判定部
- 43 アラーム出力部
- 4 4 演算部
- 0 45 実切削負荷傾き計算部

46 基準傾き計算部

47 傾き大小判定部

B 実切削負荷基準値

B<sub>1</sub> 直前の実切削負荷平均値

C 無負荷設定値

 $\mathbf{C}$ 

Si, Sia 下降経時変化の傾き

12

S<sub>2</sub> 所定の基準傾き


S3 基準傾き

To 所定の設定時間


T<sub>3</sub> 無負荷検出時間


【図1】

【図2】




【図4】







7



【図7】



【図5】



# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
□ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER.

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.